



ADI (Analog Devices, Inc.)

AD8361ART-REEL7

| | |
|-------------------|---|
| Číslo dielu: | AD8361ART-REEL7 |
| Výrobca / Značka: | ADI (Analog Devices, Inc.) |
| Popis produktu | IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ SOT23 |
| listoch: | PDF AD8361ART-REEL7.pdf |
| Stav RoHS |  Obsahuje olovo / RoHS nie je v súlade |
| Odoslať z | Hong Kong |
| Cesta zásielky | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

[ŽIADOSŤ O CENOVÚ PONUKU](#)

Obraz môže byť reprezentovaný. Pozrite si špecifikácie pre podrobnosti o produktoch.

Špecifikácie AD8361ART-REEL7

| | |
|------------------------------------|--|
| ČÍSLO DIELU | AD8361ART-REEL7 |
| VÝROBCA | ADI (Analog Devices, Inc.) |
| POPIS | IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ SOT23 |
| STAV VOLNÉHO VODIČA / ROHS | Obsahuje olovo / RoHS nie je v súlade |
| DÁTOVÝ HÁROK | PDF AD8361ART-REEL7.pdf |
| NAPÄTIE - NAPÁJANIE | 2.7 V ~ 5.5 V |
| BALÍK DODÁVATEĽOV ZARIADENÍ | SOT-23-6 |
| SÉRIA | - |
| TYP RF | Cellular, CDMA, W-CDMA |
| OBAL | Cut Tape (CT) |
| BALÍK / PUZDRO | SOT-23-6 |
| OSTATNÉ MENÁ | AD8361ART-REEL7CT |
| ÚROVEŇ CITLIVOSTI NA VLHKOSŤ (MSL) | 1 (Unlimited) |
| STAV VOLNÉHO VODIČA / ROHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| VSTUPNÝ ROZSAH | 0 ~ 700mV |
| FREKVENCIA | 100MHz ~ 2.5GHz |
| DETAILNÝ POPIS | RF Detector IC Cellular, CDMA, W-CDMA 100MHz ~ 2.5GHz 0 ~ 700mV ±0.25dB SOT-23-6 |
| PRŮD - DODÁVKA | 1.1mA |
| ČÍSLO ZÁKLADNEJ ČASTI | AD8361 |
| PRESNOSŤ | ±0.25dB |

Súvisiace značky

| | | |
|--|---|--|
| ADI (Analog Devices, Inc.) AD8361ART-REEL7 | Distribútor AD8361ART-REEL7 | Dodávateľ AD8361ART-REEL7 |
| Cena AD8361ART-REEL7 | Obrázky AD8361ART-REEL7 | Obrázok AD8361ART-REEL7 |
| AD8361ART-REEL7 PDF list | AD8361ART-REEL7 Dátový list na stiahnutie | AD8361ART-REEL7 Dátový list |
| Zásoba AD8361ART-REEL7 | Kúpiť AD8361ART-REEL7 | Kúpiť ADI (Analog Devices, Inc.) AD8361ART-REEL7 |
| ADI (Analog Devices, Inc.) AD8361ART-REEL7 | Dodávateľ ADI (Analog Devices, Inc.) | ADI (Analog Devices, Inc.) Distribútor |
| ADI (Analog Devices, Inc.) AD8361ART-REEL7 | AD AD8361ART-REEL7 | ADI (Analog Devices, Inc.) AD8361ART-REEL7 |
| Analog Devices Inc. AD8361ART-REEL7 | Analog Devices, Inc. AD8361ART-REEL7 | |

Súvisiace produkty

| | |
|--|---|
|  <p>AD8361ARMZ-REEL7 výrobcovia: ADI (Analog Devices, Inc.) popis: IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP Skladom: Out stock</p> <p>RFQ</p> |  <p>AD8361ARM výrobcovia: ADI (Analog Devices, Inc.) popis: IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP Skladom: Out stock</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>AD8361ARM-REEL7 výrobcovia: ADI (Analog Devices, Inc.) popis: IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP Skladom: Out stock</p> <p>RFQ</p> |  <p>AD8361ARMZ výrobcovia: ADI (Analog Devices, Inc.) popis: IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP Skladom: 7 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>AD8361ARTZ-RL7 výrobcovia: ADI (Analog Devices, Inc.) popis: IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ SOT23 Skladom: Out stock</p> <p>RFQ</p> |  <p>AD8362ARU výrobcovia: ADI (Analog Devices, Inc.) popis: IC RF DETECT 50HZ-3.8GHZ 16TSSOP Skladom: Out stock</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>AD8361ARMZ-REEL výrobcovia: ADI (Analog Devices, Inc.) popis: IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP Skladom: Out stock</p> <p>RFQ</p> |  <p>AD8362ARUZ-REEL7 výrobcovia: ADI (Analog Devices, Inc.) popis: IC RF DETECT 50HZ-3.8GHZ 16TSSOP Skladom: Out stock</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>AD8362ARUZ výrobcovia: ADI (Analog Devices, Inc.) popis: IC RF DETECT 50HZ-3.8GHZ 16TSSOP Skladom: Out stock</p> <p>RFQ</p> |  <p>AD8362-EVALZ výrobcovia: ADI (Analog Devices, Inc.) popis: BOARD EVAL FOR AD8362 Skladom: 5 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>AD8361-EVALZ výrobcovia: ADI (Analog Devices, Inc.) popis: EVAL BOARD FOR AD8361 Skladom: 5 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>AD8363-EVALZ výrobcovia: ADI (Analog Devices, Inc.) popis: EVAL SYSTEM FOR AD8363 Skladom: Out stock</p> <p>RFQ</p> |