




AVX Corporation

## CP0402A1880CLTR

Číslo dielu:	CP0402A1880CLTR
Výrobca / Značka:	AVX Corporation
Popis produktu	RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402
listoch:	<a href="#">PDF</a> CP0402A1880CLTR.pdf
Stav RoHS	 Obsahuje olovo / RoHS nie je v súlade
Odoslať z	Hong Kong
Cesta zásielky	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[ŽIADOSŤ O CENOVÚ PONUKU](#)

Obraz môže byť reprezentovaný. Pozrite si špecifikácie pre podrobnosti o produktoch.













### Špecifikácie CP0402A1880CLTR

ČÍSLO DIELU	CP0402A1880CLTR
VÝROBCA	AVX Corporation
POPIS	RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402
STAV VOLNÉHO VODIČA / ROHS	Obsahuje olovo / RoHS nie je v súlade
DÁTOVÝ HÁROK	<a href="#">PDF</a> CP0402A1880CLTR.pdf
BALÍK DODÁVATEĽOV ZARIADENÍ	0402
SÉRIA	-
NÁVRATNÁ STRATA	30dB
VÝKON - MAX	3W
OBAL	Tape & Reel (TR)
BALÍK / PUZDRO	0402 (1005 Metric)
ÚROVEŇ CITLIVOSTI NA VLHKOSŤ (MSL)	1 (Unlimited)
VÝROBCA ŠTANDARDNÁ DOBA VÝROBY	10 Weeks
STAV VOLNÉHO VODIČA / ROHS	Contains lead / RoHS non-compliant
IZOLÁCIA	-46dB
STRATA VLOŽENIA	0.25dB
FREKVENCIA	1.85GHz ~ 1.91GHz
DETAILNÝ POPIS	RF Directional Coupler PCS 1.85GHz ~ 1.91GHz 16.8dB 3W 0402 (1005 Metric)
FAKTOR SPOJENIA	16.8dB
TYP SPOJKY	Standard
APLIKÁCIA	PCS

### Súvisiace značky

AVX Corporation CP0402A1880CLTR	Distribútor CP0402A1880CLTR	Dodávateľ CP0402A1880CLTR
Cena CP0402A1880CLTR	Obrázky CP0402A1880CLTR	Obrázok CP0402A1880CLTR
CP0402A1880CLTR PDF list	CP0402A1880CLTR Dátový list na stiahnutie	CP0402A1880CLTR Dátový list
Zásoba CP0402A1880CLTR	Kúpiť CP0402A1880CLTR	Kúpiť AVX Corporation CP0402A1880CLTR
AVX Corporation CP0402A1880CLTR	Dodávateľ AVX Corporation	AVX Corporation Distribútor
AVX Corporation CP0402A1880CLTR	AVX Corporation [MIL] CP0402A1880CLTR	

### Súvisiace produkty

 <p><b>CP0402A1880ANTR</b> výrobcovia: AVX Corporation popis: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Skladom: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0402A1880BNTR</b> výrobcovia: AVX Corporation popis: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Skladom: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0402A1880ENTR</b> výrobcovia: AVX Corporation popis: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Skladom: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0402A1880BLTR</b> výrobcovia: AVX Corporation popis: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Skladom: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0402A1842ALTR</b> výrobcovia: AVX Corporation popis: RF DIR COUPLER 1.805-1.88GHZ 0402 Skladom: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0402A1880ELTR</b> výrobcovia: AVX Corporation popis: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Skladom: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0402A1880ALTR</b> výrobcovia: AVX Corporation popis: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Skladom: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0402A1842DLTR</b> výrobcovia: AVX Corporation popis: RF DIR COUPLER 1.805-1.88GHZ 0402 Skladom: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0402A1880CNTR</b> výrobcovia: AVX Corporation popis: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Skladom: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0402A1880DNTR</b> výrobcovia: AVX Corporation popis: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Skladom: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0402A1880DLTR</b> výrobcovia: AVX Corporation popis: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Skladom: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0402A1890ALTR</b> výrobcovia: AVX Corporation popis: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0402 Skladom: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>