


N/A

CDCV857DGG

Číslo dielu:	CDCV857DGG
Výrobca / Značka:	N/A
Popis produktu	IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP
listoch:	
Stav RoHS	 Bezolovnatý / V súlade RoHS
Odoslať z	Hong Kong
Cesta zásielky	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[ŽIADOSŤ O CENOVÚ PONUKU](#)

Obraz môže byť reprezentovaný. Pozrite si špecifikácie pre podrobnosti o produktoch.













Špecifikácie CDCV857DGG

ČÍSLO DIELU	CDCV857DGG
VÝROBCA	N/A
POPIS	IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP
STAV VOL'NÉHO VODIČA / ROHS	Bezolovnatý / V súlade RoHS
DÁTOVÝ HÁROK	
NAPÄTIE - NAPÁJANIE	2.3 V ~ 2.7 V
TYP	PLL Clock Driver
BALÍK DODÁVATEĽOV ZARIADENÍ	48-TSSOP
SÉRIA	-
POMER - VSTUP: VÝSTUP	1:10
OBAL	Tube
BALÍK / PUZDRO	48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width)
PLL	Yes with Bypass
VÝKON	Clock
OSTATNÉ MENÁ	296-24143-5 CDCV857DGG-ND
PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA	0°C ~ 85°C
POČET OBVODOV	1
TYP MONTÁŽE	Surface Mount
ÚROVEŇ CITLIVOSTI NA VLHKOSŤ (MSL)	2 (1 Year)
STAV VOL'NÉHO VODIČA / ROHS	Lead free / RoHS Compliant
VSTUP	Clock
FREKVENCIA - MAX	200MHz
DELIČ / NÁSOBIČ	No/No
DIFERENCIÁL - VSTUP: VÝSTUP	Yes/Yes
ČÍSLO ZÁKLADNEJ ČASTI	CDCV857

Súvisiace značky

CDCV857DGG	Distribútor CDCV857DGG	Dodávateľ CDCV857DGG
Cena CDCV857DGG	Obrázky CDCV857DGG	Obrázok CDCV857DGG
CDCV857DGG PDF list	CDCV857DGG Dátový list na stiahnutie	CDCV857DGG Dátový list
Zásoba CDCV857DGG	Kúpiť CDCV857DGG	Kúpiť CDCV857DGG
CDCV857DGG	Dodávateľ	Distribútor

Súvisiace produkty

 <p>CDCV857DGGRG4 výrobcovia: N/A popis: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP Skladom: 5405 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCVF111FNG4 výrobcovia: N/A popis: IC CLK BUFFER 1:9 650MHZ 28PLCC Skladom: 5389 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV857DGGG4 výrobcovia: N/A popis: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP Skladom: 4677 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857BGQLR výrobcovia: N/A popis: IC 2.5V PLL CLOCK DRVR 56-BGA Skladom: 4617 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV857BIDGGR výrobcovia: N/A popis: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP Skladom: 16291 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857BDGGRG4 výrobcovia: N/A popis: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP Skladom: 22822 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCVF111FNR výrobcovia: N/A popis: IC CLK BUFFER 1:9 650MHZ 28PLCC Skladom: 7790 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857BIDGGRG4 výrobcovia: N/A popis: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP Skladom: 19369 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV857DGGR výrobcovia: N/A popis: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP Skladom: 5363 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857BIDGGG4 výrobcovia: N/A popis: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP Skladom: 8726 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV857BIDGG výrobcovia: N/A popis: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP Skladom: 10910 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCVF111FN výrobcovia: N/A popis: IC CLK BUFFER 1:9 650MHZ 28PLCC Skladom: 6603 pcs</p> <p>RFQ</p>